



Katseprotokoll KL2021/V110461K

Terviseohutuslabor

Vee keemiline analüüs

Tellija: Osaühing Strantum Harju maakond, Harku vald, Tabasalu alevik, Kooli tn 2a
Veeallika valdaja: Osaühing Strantum Harju maakond, Harku vald, Tabasalu alevik, Kooli tn 2a
Proovivõtu koht: Hiie veepumpla. Vääna-Jõesuu, Harku vald, Harjumaa. Puurkaev
Proovivõtja: proovivõtja Kristina Lebedeva atesteerimistunnistus nr: 1976/21;2022/21
Veeallika liik: Põhjavesi
Proovi seisund laborisse saabumisel: Ilma iseärasusteta proovivõtu pudel
Proov võetud: 19.11.2021 kell: 09:46 Analüüs alustatud: 19.11.2021
Proov toodud laborisse: 19.11.2021 kell: 13:07 Analüüs lõpetatud: 23.11.2021
Proovivõtu prot. nr: **KL2021KL18289** Protokoll kinnitatud: **23.11.2021**

Näitaja	Ühik	Tulemus	Metoodika
Fluoriid	mg/l	0,63	EVS-EN ISO 10304-1:2009
Raud	µg/l	99	RM01:2019
Ammoonium	mg/l	0,37	ISO 7150-1:1984
Elektrijuhtivus	µS/cm	429	EVS-EN 27888:1999
Hägusus	NHÜ	<1,0	EVS-EN ISO 7027-1:2016
pH	pH ühik	8,1	EVS-EN ISO 10523:2012
Värvus	mg/l Pt	7	EVS-EN ISO 7887:2011
Lõhn	lahjendusaste	4	EVS-EN 1622:2006*
Oksüdeeritavus	mgO ₂ /l	0,64	EVS-EN ISO 8467:1999
Kloriid	mg/l	56	ISO 9297:1989
Sulfaat	mg/l	25	V17:2019
Naatrium	mg/l	34,3	EVS-EN ISO 14911:2000
Mangaan	µg/l	64	RM01:2019
Nitraat	mg/l	<0,5	V96:2020
Nitrit	mg/l	<0,010	EVS-EN 26777:2008

Protokolli kinnitas: juhtivspetsialist I.Epold

Labor ei vastuta kliendi esitatud andmete õigsuses.

Katsetulemused kehtivad uuritud proovide kohta. Protokolli tohib paljundada ainult tervikuna.

Tärniga (*) tähistatud meetod ei kuulu akrediteerimisulatusse.

Prot. nr.KL2021/V110461 Lk. nr.1(1)

